

DET.04 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO
ESC: 1/50



DET.05 - PLANTA - SITUAÇÃO ATUAL/DIAGNÓSTICO
ESC: 1/50

Este trecho não caberá ao IFB regularizar, mas ao GDF.



DET.06 - PLANTA - DIAGNÓSTICO
ESC: 1/50



DET.04 - PLANTA - ADEQUAÇÃO
ESC: 1/50

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter



DET.05 - PLANTA - ADEQUAÇÃO
ESC: 1/50

LEGENDA
a construir
a demolir
a manter

Este trecho não caberá ao IFB executar, mas ao GDF.


Remover piso em blocos intertravados e executar piso em cimento rústico na área das vagas destinadas a cadeirantes e áreas zebradas ao lado dessas vagas
Pictograma branco sobre fundo azul - referência Munsell 10B5/10 ou pantone 2925c (Fonte: NBR 9050)
0.20
2.50
0.90
0.20
1.20
0.20
5.00
0.20
2.50
2.50
1.20
2.50
1.20
2.50
2.50
1.20
2.50
1.20
2.50
1.20
1.20
1.20